Trânsito na Vitor Brito está lento devido a obra da Embasa

Date : 18-01-2024

A erosão da Praça Vítor Brito foi ocasionada pelo rompimento da rede de esgoto de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Em razão disso, a Prefeitura acionou a empresa para que o reparo necessário fosse realizado.

O serviço teve início na manhã desta quinta-feira (18). Devido à intervenção, o trânsito próximo ao local está lento e o Simtrans orienta que os motoristas tenham atenção redobrada para evitar acidentes.

Após a conclusão do serviço da Embasa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) retornará com a obra de recuperação do canal de drenagem da Praça Vítor Brito.