# Acesso à Praça Vítor Brito está interditado pela Avenida Lauro de Freitas e com meia pista pela Ascendino Melo

**Date :** 26-02-2024

A Praça Vítor Brito continua parcialmente interditada em razão da obra de responsabilidade da Embasa. Além disso, neste final de semana, a empresa contratada para realizar o serviço danificou a rede semafórica do local e causou o rompimento na rede de água. A equipe está concluindo o poço de visita, conhecido como “bueiro”, e abrindo o local que liga a rede de água para correção.

O Simtrans está no local desde o início da manhã para orientar o trânsito. O acesso para quem trafega pela Lauro de Freitas sentido à praça, está bloqueado. O trânsito está liberado pelas ruas Correia Leite e Catão Ferraz. Quem acessar a Vítor Brito pela rua Ascendino Melo tem o acesso liberado em meia pista.

A obra na Praça Vitor Brito começou após uma cratera ser aberta em razão do rompimento da rede de esgoto de responsabilidade da Embasa que estava sendo despejada na rede pluvial. A empresa foi notificada pela Prefeitura e iniciou os reparos para retirar o excesso de dejetos sanitários direcionados à rede de drenagem municipal, os quais desaguam no canal da Avenida Yolando Fonseca, que passa em frente ao Restaurante Popular e ao Hospital Samur, sendo esse o principal motivo do forte odor naquele local.

Durante o trabalho de investigação, a Seinfra constatou que essa situação se arrasta há décadas em diversos locais do município, a exemplo da Avenida Régis Pacheco, onde uma cratera se abriu em dezembro de 2022. Nesse ponto, foram identificadas mais de 20 ligações irregulares de esgoto no canal de drenagem de águas pluviais.

"Tudo isso foi identificado na vistoria, que registrou rachaduras, fissuras e desintegração da superfície em alguns pontos do canal, acompanhadas por forte odor, devido à ação do esgoto ao longo do tempo. Essa também é a causa do mau cheiro do Rio Verruga, especialmente nas imediações do Restaurante Popular", reforçou o secretário, acrescentando que enquanto não for dado o destino correto ao esgoto e às águas pluviais, esse tipo de problema continuará ocorrendo.