Defesa Civil e Cerb vistoriam barragem da Fazenda Beija-Flor, que não apresenta riscos de rompimento

Date : 28-01-2024

Na manhã deste domingo (28), a Defesa Civil de Vitória da Conquista recebeu o supervisor geral de Barragem da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Cerb), Joel Barbosa, para uma inspeção na barragem da Fazenda Beija-Flor, localizada na BA-263, próximo à região do Capinal. Felizmente, os técnicos constataram que não há risco de rompimentos e a situação da barragem está segura.

Joel e Gabriel

A Defesa Civil Municipal vem monitorando o local diariamente. Com a intensificação das chuvas na última semana, verificou-se que a água estava cobrindo a tapagem – a barreira de cascalho compactado em torno da barragem. Por isso, na última quinta-feira (25), o órgão acionou a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) em busca de apoio.

Na vistoria realizada nesta manhã, os técnicos percorreram todo o perímetro da tapagem e não identificaram indícios de rompimento, além de verificar que o sangradouro está funcionando bem, ecoando o excesso de água.

Barragem da Fazenda Beija-Flor

O engenheiro da Defesa Civil, Gabriel Queiroz, afirmou que, embora o quadro geral não apresente riscos atualmente, a visita resultará em alguns encaminhamentos para reforço da segurança na área. “Nós iremos notificar o Estado pela questão da pista, uma vez que apesar de ter sido feito um enrocamento paliativo, com todo esse período de chuvas, além dos períodos anteriores, voltaram a incidir no avanço de algumas patologias e carecem de um maior monitoramento do Governo do Estado”, disse.

O enrocamento a que ele se refere consistiu na inserção de uma espécie de cortina de pedras no talude ao lado esquerdo da rodovia (sentido Conquista - Itambé), que apresentou erosão durante as fortes chuvas dos anos anteriores. As pedras trouxeram estabilidade ao talude, evitando a evolução da erosão até causar danos na pista. Como a faixa de domínio da rodovia é de responsabilidade do Governo do Estado, o município irá pedir atenção maior a essa situação.

Enrocamento realizado no talude do lado esquerdo da pista

“Além disso, vão ser feitas algumas indicações ao proprietário da fazenda, para que se realize algumas ações, para se garantir assim a estabilidade da barragem”, concluiu Gabriel.

A barragem da Fazenda Beija-Flor segue o fluxo do Rio Verruga, chegando aos municípios abaixo da Serra do Marçal, sendo Itambé o primeiro deles. Por isso, as medidas de monitoramento e prevenção ao rompimento da barragem são importantes não apenas para a segurança dos que transitam na BA-263 em Vitória da Conquista, mas também para a população dos municípios vizinhos.