Barragem do Iguá ameaça romper. Defesa Civil usa máquinas para aumentar sangradouro

Date : 25-12-2021

A barragem do Iguá recebeu muita água de uma outra barragem, localizada no povoado de Quatis do Fernandes, no distrito de Pradoso, que se rompeu na manhã deste sábado (25), e corre o risco de rompimento. A Defesa Civil está atuando no local para evitar que a população do distrito seja prejudicada.

À tarde, a Prefeitura enviou máquinas para abrir um segundo sangradouro e escoar a água que se acumulou na parte baixa, próximo à localidade dos Tesoureiros, no Iguá. Cerca de 100 famílias que lá residem chegaram a ficar ilhadas.

O coordenador da Defesa Civil, José Antônio Vieira, explica diz que a situação é preocupante e o órgão, com apoio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), continua monitorando os riscos e realizando ações que possam impedir sofrimento para os moradores do Iguá.

NEW HOLLAND
NEW HOLLAND

https://www.pmvc.ba.gov.br/wp-content/uploads/WhatsApp-Video-2021-12-25-at-17.06.02.mp4