Pavimentação da Rua Lourival Cairo entra na reta final. Obra foi vistoriada pelo Governo Municipal nesta segunda-feira

Date : 13-07-2026

As obras de recuperação da Rua Lourival Cairo estão na reta final, com a execução dos serviços de pavimentação pela Embasa. Nesta segunda-feira (13), a prefeita Sheila Lemos, acompanhada do secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Jackson Yoshiura, esteve no local para acompanhar os trabalhos, que buscam solucionar problemas antigos enfrentados pelos moradores da via, agravados pelas fortes chuvas registradas no município.

Antes da pavimentação, a via passou por intervenções na rede de esgotamento sanitário, também realizadas pela Embasa. A tubulação foi deslocada para a área das calçadas, permitindo que futuras manutenções sejam realizadas sem a necessidade de intervenções no pavimento. Em um dos trechos mais afetados pela erosão, também foi executada uma estrutura de concreto para garantir maior segurança e durabilidade à recuperação da rua.

Durante a visita, a prefeita Sheila Lemos relembrou os transtornos enfrentados pelos moradores e destacou o trabalho realizado para solucionar o problema de forma definitiva. “A rua ficou completamente intransitável e contamos com a paciência e a colaboração dos moradores. Firmamos um compromisso, junto com a Embasa, de resolver definitivamente a situação da Rua Lourival Cairo, e assim foi feito. Agora, estamos entregando o pavimento. Demorou, e agradecemos a compreensão da população, mas o problema está sendo resolvido de forma definitiva”, afirmou.

Prefeita Sheila Lemos

O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Jackson Yoshiura, explicou que a recuperação da via exigiu cuidados especiais, principalmente no trecho onde ocorreu a maior erosão. “Foi feita uma estrutura de concreto para que tivéssemos muito mais qualidade na recomposição da rua. Agora, o serviço está sendo concluído e esperamos que, nas próximas chuvas, não voltemos a ter problemas nessa região”, explicou o secretário.

Jackson Yoshiura, secretário municipal de Infraestrutura Urbana

Para quem vive na Rua Lourival Cairo, a conclusão dos serviços representa o fim de um período marcado por dificuldades de acesso. A aposentada Noemi Fernandes lembra que, durante os meses em que a via esteve danificada, até atividades simples do dia a dia se tornaram difíceis. “Aqui estava ruim demais. A gente ficava sem poder chegar com o carro até a porta. Às vezes, quando eu fazia feira, o carro precisava parar do outro lado e eu tinha que trazer as compras na mão, mesmo sem enxergar direito. Até vizinhos já me ajudaram. Foi um sufoco por muito tempo, mas agora dá para ver que o trabalho está sendo bem feito”, relatou Noemi.

Noemi Fernandes

Com o avanço da pavimentação, a Rua Lourival Cairo entra na etapa final de recuperação, devolvendo melhores condições de mobilidade e acesso aos moradores e a quem circula pela região.

Confira o antes e o atual:

Antes

Durante

Depois