Prefeitura inicia nesta semana recuperação de rede rompida na Avenida Brumado

Date : 24-04-2023

Com as fortes chuvas registradas em Vitória da Conquista no fim de semana, a Prefeitura identificou o rompimento de um antigo canal de drenagem na Avenida Brumado, construído na década de 1980. O asfalto cedeu com o impacto das enxurradas, ocasionando o dano e a área foi imediatamente isolada, para a segurança da população.

Hoje (24), após uma avaliação feita no local, o titular da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Jackson Yoshiura, informou que ficou definido que o canal passará por uma obra de recuperação da rede tubular, com a utilização de manilhas novas. As caixas de passagens, que são os dispositivos usados para inspeção e manutenção da rede, serão reforçadas com concreto armado. A previsão é de iniciar os serviços esta semana, a depender das condições do tempo.

Luís Carlos Dudé, de chapéu; Jackson Yoshiura, de boné; e Lucas Batista, do Deserg

Segundo Jackson Yoshiura, que estava acompanhado do coordenador da Central de Equipamentos da Seinfra, mais conhecida por Deserg, Lucas Batista, e do líder do governo municipal na Câmara de Vereadores, Luís Carlos Dudé, disse que a ação a ser realizada na Avenida Brumado está na lista de intervenções da Prefeitura para para amenizar os prejuízos causados pelas chuvas na cidade.