Prefeitura inicia recuperação de galeria pluvial na Rua Plácido de Castro e interdita trecho para execução da obra

Date : 05-08-2026

A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), iniciou nesta quarta-feira (5), os serviços de recuperação da galeria de drenagem pluvial da Rua Plácido de Castro. A intervenção é necessária para reparar os danos provocados pelas fortes chuvas registradas no município, no início deste ano, e garantir mais segurança aos moradores, motoristas e pedestres que utilizam a via.

As equipes já executaram a limpeza da área, com a retirada de entulho e escavação da estrutura comprometida para desobstrução do canal. Após a conclusão dessa etapa, terá início a reconstrução da rede de drenagem com a instalação de novas manilhas, restabelecendo o pleno funcionamento do sistema de escoamento das águas pluviais.

CASE

Para assegurar a segurança dos trabalhadores e da população durante a execução dos serviços, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), por meio do Simtrans, interditou temporariamente o trecho onde a obra está sendo realizada. A orientação é que os condutores fiquem atentos à sinalização e utilizem rotas alternativas enquanto durar a intervenção.

Rg Fries
TRÂNSITO

A recuperação da galeria integra o conjunto de ações da Prefeitura voltadas à manutenção da infraestrutura urbana e à reparação dos impactos causados pelas chuvas intensas registradas no município. Antes da obra, a equipe técnica realizou estudo e elaborou a solução de engenharia necessária para a intervenção.

Os trabalhos seguem com o objetivo de concluir a recuperação no menor prazo possível, devolvendo à população uma via segura e com o sistema de drenagem plenamente restabelecido. A Administração Municipal acompanha de perto a execução dos serviços para garantir agilidade e qualidade na entrega da obra.