Recuperação do canal de drenagem da Avenida Brumado entra na reta final

Date : 19-05-2023

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) está na fase final da obra de recuperação do canal de drenagem da Avenida Brumado, que cedeu com as fortes chuvas do mês passado. Nesta sexta-feira (19), a equipe executou a laje do canal.

“Estamos concluindo esse serviço, no mais tardar até segunda ou terça-feira. E aí vai ter o tempo de cura do concreto, para que a gente consiga fazer a recomposição do pavimento nos locais que for necessário”, explicou o secretário da Seinfra, Jackson Yoshiura.

O trecho fica no bairro Zabelê, entre as Urbis IV e V, na parte de cima, e a Lagoa das Bateias, na de baixo. A Seinfra consertou a tubulação subterrânea, cobriu a área e fechou novamente. Em outro ponto, foi feita a substituição de algumas manilhas, que foram danificadas pela força das águas. Já as caixas de passagem, utilizadas para a manutenção e inspeção da rede, foram reforçadas com concreto armado.