Secretaria Municipal de Infraestrutura monitora reparos em cratera causada por rede da Embasa no Centro da cidade

Date : 23-02-2026

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), de Vitória da Conquista, está acompanhando os serviços de reparo no cruzamento das avenidas Régis Pacheco e Crescêncio Silveira, onde uma cratera se abriu na via após rompimento da tubulação de esgoto da Embasa. O incidente comprometeu o tráfego em um dos pontos mais movimentados da cidade, exigindo intervenção imediata e sinalização das equipes técnicas.

Início do serviço na Régis Pacheco

De acordo com vistorias realizadas no local, o problema teve origem após a Embasa realizar a substituição de um ramal de esgoto no trecho. Com a ocorrência das fortes chuvas recentes, a estrutura recém-instalada se rompeu, cedendo o asfalto e abrindo uma cratera no local.

A Embasa foi formalmente notificada pela Prefeitura para solucionar o problema com a máxima urgência e iniciou o serviço na tarde desta segunda-feira (23). A previsão informada é que a recomposição da base da via seja concluída em até 48 horas.

Equipes das secretarias municipais de Infraestrutura e de Mobilidade Urbanas estão no local acompanhando a execução do serviço realizado pela empresa, para monitorar o serviço e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

“É importante ressaltar que, nesta etapa inicial, será feita apenas a recuperação da base. A aplicação da nova camada de asfalto ocorrerá posteriormente, assim que o material técnico estiver disponível”, explicou o engenheiro da Seinfra, José Cotinguiba Neto, que acompanha o serviço.

Agentes sinalizam e orientam o trânsito

Embasa faz reparo no cruzamento

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana reforça que continuará monitorando o cronograma de obras para assegurar que a via seja totalmente liberada e recuperada dentro do menor prazo possível.