Semob sinaliza e monitora vias afetadas pelas chuvas para segurança da população

Date : 26-12-2021

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) está atuando nos pontos da cidade mais prejudicados pelas fortes chuvas, com intervenções para reduzir os transtornos para motoristas e pedestres. Desde ontem (25), equipes estão nos bairros Vila América, Guarani, Brasil, Conveima e na Avenida Olívia Flores, sinalizando buracos e trechos de vias que cederam, para dar mais segurança ao tráfego da população.

Rua Diogo Álvares Correia, bairro Vila América

No bairro Vila América, uma cratera foi identificada na Rua Diogo Álvares Correia, onde trechos da via também foram danificados. A Semob fez toda a sinalização da rua, bloqueando o seu acesso, em alguns pontos, até mesmo para pedestres.

Rua Diogo Álvares Correia, bairro Vila América

Já no cruzamento da Rua H com a Rua 19, um ônibus coletivo chegou a atolar. Neste momento, a Semob também está avaliando a alteração de itinerário de linhas de ônibus que passam pelos trechos mais prejudicados, para não colocar em risco os cidadãos.