Trabalho preventivo da Prefeitura minimiza danos e garante resposta rápida

Date : 20-10-2025

Equipes da Defesa Civil e da Seinfra vistoriam a obra da Av. Brumado

A Prefeitura de Vitória da Conquista tem mantido um monitoramento constante das condições climáticas e do impacto das chuvas na cidade. Com uma previsão que indicava cerca de 40 milímetros de chuva para a região, os registros atuais de 37 milímetros confirmam que as condições estão dentro do esperado.

DEFESA CIVIL

Vitória da Conquista

Chuvas: 19 e 20/10/2025

Pluviômetro	Precipitação (mm) acumulada em:			
	01 hora	06 horas	12 horas	24 horas
Bruno Bacelar	5,30	10,22	16,52	35,96
Recreio	6,88	11,02	20,66	37,65
Centro	6,88	10,82	20,07	35,45
Lomanto Jr. (*)				
Patagônia	6,09	8,67	18,72	41,19
MÉDIA	**6,29**	**10,18**	**18,99**	**37,56**
MAIOR ÍNDICE	**6,88**	**11,02**	**20,66**	**41,19**
Atualização: 20/10/25 - 10:00				

Fonte: CEMADEN

O resultado do trabalho preventivo, iniciado após as últimas chuvas e focado em áreas de risco, foi a minimização de danos à população, mesmo com o volume considerável de precipitação.
Até o momento, foram registrados apenas dois chamados à Defesa Civil: uma residência na Lagoa das Flores em nível inferior à rua sofreu alagamento, porém, sem maiores danos, e houve outro alagamento na rua A no Bairro Panorama, nas proximidades de um poço de visita da Embasa.

Residência na Lagoa das Flores

Rua A no Bairro Panorama

Além disso, a equipe técnica da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana observaram in loco algumas ocorrências que já estão sob acompanhamento e intervenção:
• Canal do Bruno Bacelar: o nível da água elevou devido à obstrução por entulhos, mas sem causar danos;
• Avenida Brumado: uma obra em andamento resultou no acúmulo de argila, que diminuiu a vazão da água e ocasionou erosão nas margens da pista. A Seinfra já tem uma ação em curso para resolver a situação;
• Lagoa das Bateias: o nível está um metro acima do normal, exigindo acompanhamento da contenção da lagoa;
• Canal Santa Cecília: a situação está sob controle, um reflexo direto do trabalho preventivo realizado no local.

Lagoa das Bateias

Brumado

Santa Cecília

Panorama

Ascendino Melo

CLÍNICA
ODONTO
77 3420-9338
77 98858-2060

Sá Barreto

A equipe da Prefeitura também constatou tranquilidade na Fazenda Paixão, onde antes havia problemas, e o bom funcionamento da drenagem na Rua Francisco Sabino, no loteamento Vila América.

O secretário de Serviços Públicos, Luís Paulo Santos, destacou a importância das ações prévias. "Realizamos um trabalho preventivo nos canais. Após a chuva da noite, da madrugada, no canal de Santa Cecília, a descida de resíduo e lixo foi bem reduzida por conta do trabalho preventivo", afirmou.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesep) atuou prontamente na Praça Sá Barreto e em um trecho da Avenida Brumado para retirada de terra, além de realizar a limpeza em frente ao Hospital Unimec.

O Simtrans realiza patrulhamento e sinaliza os locais com erosão asfáltica, como nas avenidas Ascendino Melo e Brumado, e Praça Sá Barreto.

Prevenção e Orientação

Toda a equipe da Prefeitura permanece em campo, monitorando e oferecendo suporte.

A coordenadora da Defesa Civil, Rosa Freitas, ressaltou o foco contínuo em prevenção e resposta. "Nossa atuação abrange prevenção e resposta a situações de risco. A prevenção envolve a manutenção dos canais de escoamento, e a parceria com as demais secretarias é fundamental," explicou. "Realizamos acompanhamento constante e orientamos a população sobre medidas preventivas a serem adotadas durante o período chuvoso, como a limpeza de calhas e a escolha de locais seguros para estacionar veículos. Essas orientações têm apresentado resultados positivos, e nossa equipe permanece em campo para monitoramento 24 horas por dia.”

A Defesa Civil está disponível para contato pelos telefones 199 ou (77) 98856-5070.